TRANEMO

ADVANCED WORKWEAR

CE AO

EN ISO 11612
A1+A2 B1 C2 F2

EN 61482-2
APC 1
ELIM: 8,6 cal/cm² EBT: 11,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471
CL.3
CL.2* (XS-M)

TRANEMO SKINSAFE

# 503189 FR HI-VIS SWEATJACKE 1/1 ARM - PFAS + METALLFREI

**Metallfreie, inhärent flammhemmende HI-VIS Jacke aus weichem Sweatshirt-Material. PFAS-freier Stoff, bei dem 50% des Baumwollanteils recycelt wird.**

Verdeckter Reißverschluss. Brusttasche mit Reißverschluss. Seitliche Eingriffstaschen. Rippbündchen. Thermoreflexstreifen für erhöhten Tragekomfort. *Das Kleidungsstück hat eine kombinierte Zertifizierung und ist für EN ISO 20471 CL.3 zugelassen, wenn es zusammen mit einer nach EN ISO 20471 CL.1 oder CL.2 zertifizierten Tranemo-Hose oder Latzhose getragen wird.

OEKO TEX® STANDARD 100 2176-340 DTI www.oeko-tex.com

No to PFAS

**Farbe:** 94 gelb/marine

**Größen:** XS-4XL

**Qualität:** 899: Cantex Terry - 60% Modacryl / 19% recycelter Baumwolle / 19% Baumwolle / 2% Antistatik, 290g/m²