

TRANEMO

ADVANCED WORKWEAR



CE



EN ISO 11612
A1+A2 B1 C1 E3 F1



EN 61482-2
APC 1
ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²



EN 1149-5



EN ISO 11611
CL2 A1+A2



EN 13034
type PB(6)



EN ISO 20471
CL3



EN ISO 15797
50 WASHES



TRANEMO SKINSAFE

503588 FR HI-VIS BUNDJACKE

PFAS-freie, inhärent flammhemmende HI-VIS Jacke mit Ärmeln und Vorderteil aus Cantex Weld und Rückenteil aus Cantex Stretch. Cantex Stretch verleiht der Jacke Flexibilität und gibt Ihnen Bewegungsfreiheit und bietet hohen Komfort, während Cantex Weld an der Vorderseite einen besonders hohen Schutz gegen Schweißperlen und Spritzer flüssigen Metalls bietet.

Verdeckter Frontreißverschluss und Druckknöpfe. Verlängerter Rücken. Zwei Schlaufen für Kommunikationsgeräte. Rechte Brusttasche mit Patte, Werkzeughalteriemen und verdeckter Schlüsselringhalter. Linke Brusttasche mit Patte. Vertikale Tasche mit Reißverschluss auf der linken Brust. Seitentaschen mit Patte. Verstellbare Ärmelbündchen mit Druckknöpfen. Zwei Innentaschen. Kontrastnähte.



STANDARD
100
2176-340
DTI
www.oeko-tex.com



Farbe: 94 gelb/marine

Größen: XS-4XL

Qualität: 884: Cantex Stretch - 48% Modacryl / 35% Baumwolle / 12% Polyamid / 3% elastische Faser / 2% Antistatik, 365 g/m²

885: Cantex Weld - 50% Modacryl / 36% Baumwolle / 12% Polyamid / 2% Antistatik, 365 g/m²

